

編號：22

議案：大園區沙崙里、北港里垃圾掩埋場復育作業進度專案報告

報告機關：環境保護局

報告人：呂理德

壹、前言

大園區沙崙垃圾掩埋場位於埔心溪出海口，鄰近海岸線，土地約 5.9 公頃；北港垃圾掩埋場位於海岸，目前現場做為木質廢棄物暫置使用，土地面積約 9.3 公頃。

貳、現階段執行情形

- 一、大園區沙崙垃圾掩埋場係升格前大園鄉公所向林務局租用設置公有掩埋場，升格前租期已屆滿，掩埋面已覆土不再使用，目前該土地並非由本府環境保護局轄管，惟本府環境保護局每月仍不定期派員巡查場區內環境清潔與管理。
- 二、大園區北港垃圾掩埋場現階段仍須做為巨大廢棄物暫置使用，且該場亦為本市因應天然災害、緊急應變衍生廢棄物暫置場址之一，尚不宜完全復育與綠美化，惟考量該場暫置巨大廢棄物對周遭里鄰之影響，本府環境保護局及環境清潔稽查大隊將加強場區內環境清潔與管理，並於進場道路、邊坡增設警示設施，避免民眾或進場車輛肇生安全疑慮。

參、未來規劃方向

大園區沙崙垃圾掩埋場用地為保安林地，建議維持現況。北港垃圾掩埋場現階段仍有巨大廢棄物、緊急應變衍生廢棄物暫置需求，後續待本市生質能中心啟用後，後續將逐步移除現有堆置物後，可列入本市地景公園統籌規劃範圍藍圖中。

肆、結語

大園區沙崙垃圾掩埋場及北港垃圾掩埋場仍依現階段現況維護管理，

本府環境保護局持續派員加強巡查場區內環境清潔與管理。